



No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

管口

0.75m

写真No. 13 - 1



No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

管口

腐食C

0.75m~22.06m

写真No. 13 - 2



No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

クラックc

0.80m

写真No. 13 - 3

No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

クラックc

0.80m

写真No. 13 - 4



No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

腐食C

0.75m~22.06m

写真No. 13 - 5



No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801


HP φ700

腐食C

0.75m~22.06m

写真No. 13 - 6





No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

腐食C

0.75m~22.06m

写真No. 13 - 7



No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工


MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

腐食C

0.75m~22.06m

写真No. 13 - 8



No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

腐食C

0.75m~22.06m

写真No. 13 - 9

No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

腐食C

10.00m

写真No. 13 - 10



No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)


TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

10.00m

写真No. 13 - 11



No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工


MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

腐食C

0.75m~22.06m

写真No. 13 - 12





No.
下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

腐食C

0.75m~22.06m

写真No. 13 - 13



No.
下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

腐食C

0.75m~22.06m

写真No. 13 - 14



No.
下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

腐食C

0.75m~22.06m

写真No. 13 - 15

No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP ϕ 700

20.00m

写真No. 13 - 16



No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工


MHNo.10-13-2~10-13-801

HP ϕ 700

腐食B

22.06m~26.94m

写真No. 13 - 17



No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP ϕ 700

腐食B

22.06m~26.94m

写真No. 13 - 18





No.
下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

腐食B

22.06m~26.94m

写真No. 13 - 19



No.
下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

腐食B

22.06m~26.94m

写真No. 13 - 20



No.
下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

腐食B

22.06m~26.94m

写真No. 13 - 21

No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP ϕ 700

腐食B

22.06m~26.94m

写真No. 13 - 22



No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP ϕ 700

腐食A

26.94m~27.24m

写真No. 13 - 23



No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP ϕ 700

腐食A

26.94m~27.24m

写真No. 13 - 24





No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

腐食A

26.94m~27.24m

写真No. 13 - 25



No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

腐食A

26.94m~27.24m

写真No. 13 - 26



No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

クラックc・浸入水c・遊離石灰

27.59m

写真No. 13 - 27

No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

クラックc・浸入水c・遊離石灰
27.59m

写真No. 13 - 28



No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

クラックc・浸入水c・遊離石灰
27.59m

写真No. 13 - 29



No.

下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

浸入水c
27.92m

テロップ訂正

クラックc削除

写真No. 13 - 30





No.
下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700


浸入水c

27.92m

テロップ訂正

クラックc削除

写真No. 13 - 31



No.
下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

26.00m

写真No. 13 - 32



No.
下水道管路施設調査業務
(幹線津屋崎・福岡)

TVカメラ調査工

MHNo.10-13-2~10-13-801

HP φ700

管口

28.08m

写真No. 13 - 33

