

委託業務名: 下水道管路施設調査業務(幹線津屋崎・福岡)

本管テレビカメラ調査記録表

No. 13 - 1

上流マンホール														下流マンホール																						
処理分区	マンホール番号	マンホール種別	管底深	土被り	マンホール蓋種別	調査方向	幹線名	管種	管径	マンホール間延長	管体延長	処理分区	マンホール番号	マンホール種別	管底深	土被り	マンホール蓋種別																			
10-13-2	3号		9.20	8.50	T-14	上→下	津屋崎	HP	700	28.90	28.15	10-13-801	-		-	-	-																			
継手部	継手数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	管口																				
	写真番号	1														33																				
	距離	0.75	2.85		5.31		8.92		13.85		18.65		23.52		25.93	28.08																				
本管部	本管数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																					
	写真番号	1-6		7,8		9,10	11	12,13		14,15	16	17-20		21,22	22-33																					
	距離	0.75					10.00				20.00				25.93	28.08																				
ソケット部	取付番号																																			
	写真番号																																			
	距離																																			
ソケット部	位置																																			
	内容	腐食C	腐食C	腐食C	腐食C	腐食C	腐食C	腐食C	腐食C	腐食C	腐食B	腐食B	腐食B	腐食A																						
		クラックc																																		
特記事項	*1 27.59mクラックc・浸入水c 27.92m浸入水c																																			
異常箇所	管の腐食		上下方向のたるみ			管の破損			管のクラック			管の継手ズレ			偏平		変形		浸入水			取付管の突出し			油脂の付着		樹木根侵入		モルタル付着		その他		管1本毎評価		緊急度判定	
	A	B	C	A	B	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	a	b	a	b	c	a	b	a	b	a	b	c	個数	a	b	c	腐食	A	
	継手部	1	3	10									2																							
本管部																																				
ソケット部																																				
マンホール部																																				
計	1	3	10									2																								

管本数 [14]
 ソケット数 [0]
 管不良数 [14]

映像ファイル名 13.津屋崎10-13-2~10-13-801.mpg

 占用位置
 1. 国道、2. 県道、3. 市道、4. その他

 1. 車道、2. 歩道、3. その他

 該当番号 3 - 1 番

異状図凡例

	腐食		たるみ
	破損		クラック
	継手ズレ		偏平
	変形		浸入水
	突出し		油脂
	樹木根		モルタル