

施工前・施工中の写真を撮影していない場合の取扱

令和〇年〇〇月〇〇日

「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料

福津市長 様

施工業者名	〇〇〇工務店
代表者	代表取締役 〇〇 〇〇
電話	***-***-***
メール	*****@****. co. jp

災害名	令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨				
自治体名	福岡県福津市				
修理物件	福津 太郎 邸（住所：福津市〇〇〇〇 □□-□）				
被害区分	全壊	大規模 半壊	中規模 半壊	半壊	準半壊
実施期間	令和〇年〇〇月〇〇日 ～ 令和〇年〇〇月〇〇日				
修理金額	2,200,000 円（自己負担分 1,461,000 円）				


福津 太郎 邸の修理に際し、証拠である写真を撮り忘れたことから、施工前、施工中の証拠写真の代替として、下記のとおり「救助の必要性」「内容の妥当性」を証するため下記資料を提出し、これを証明します。

※ 施工後の写真は現時点においても撮影は可能であるため、写真が無いということは認めない。被災者の了解を取り、必ず写真撮影を行うこと。

【施工前の被災状況】

福津 太郎 邸図面（1階）

※損傷箇所が判るようにすること（破損箇所は赤枠で示す）



邸図面（2階）

※損傷箇所が判るようにすること（破損箇所は赤枠で示す）

○修理箇所（応急修理として申請する箇所）

1

（修理箇所名） LDK （16帖相当）	（破損状況説明） 床上浸水により、根太が腐食、床・壁の断熱材が吸水し脱落。フローリング下地板の腐食、床板に反り、 壁板の腐食、カビの発生 交換する必要がある。
（破損材料） ・根太：〇〇箇所が腐食 ・断熱材（床）：吸水により脱落 ・床下地材：腐食により交換 ・フローリング材：反りにより交換 ・壁板：腐食・カビにより交換 ・断熱材（壁）：吸水による脱落 ・巾木：カビの発生	（交換材料） ・根太：ヒノキ材で交換 ・断熱材（床）：グラスウールに交換 ・床下地材：木下地〇mmで敷込 ・フローリング材：ヒノキ無垢材で対応 ・壁板：ヒノキ材で補修 ・断熱材（壁）：グラスウールに交換 ・巾木：ヒノキ材に交換

2

（修理箇所名） 玄関 （収納は対象外）	（破損状況説明） 玄関タイルの割れ、モルタルの亀裂、巾木・見切りの損傷、玄関ドア破損交換
（破損材料） 玄関タイル：破損 モルタル：亀裂 巾木・見切り：破損 玄関ドア：破損 （メーカー、品番）	（交換材料） 玄関タイルの交換 モルタル亀裂：コーキング材充填 巾木・見切り：ヒノキ材で補修 玄関ドア：同等品に交換 （メーカー、品番）