

燃やすごみ袋の中に 金属は入れないで!



焼却炉内で金属が固まり、**故障の原因**に。
金属類は必ず分別ステーションへ。



▲ごみ袋の中に混入した金属が、焼却炉内で直径40cm・長さ13mの塊になったもの

燃やすごみ袋の中に大量の金属が混入しています。令和7年1月は古賀清掃工場の焼却炉が2回、緊急停止・破損し、一時的にごみの焼却ができなくなりました。

修理には多額の費用(皆さんの税金)が掛かるばかりか、最悪の場合、ごみの受け入れを停止することもあります。

金属類は必ず分別をして、分別ステーションなどに出してください。

問い合わせ

玄界環境組合 古賀清掃工場
市うみがめ課

☎092・942・1530
☎0940・62・5019